Assistant-e en traitements de surface AFP



Exigences minimales

requises des entreprises formatrices ou de solutions externes

Etat 16.05.2017 Exigences de base 1. Poste de travail dédié à l'apprenant 1 1 1.2 Installations de sécurité au travail de l'entreprise conformes aux prescriptions de la Suva (douche oculaire, trousse de premiers secours, douche d'urgence, installation d'évacuation d'air, etc.) 1.3 Equipement de protection individuel EPI (vêtements de travail résistants aux produits chimiques, chaussures de travail, gants, lunettes de protection, etc.) 2. Exigences en matière d'équipement 2.1 Appareil de mesure de l'épaisseur des revêtements 2.2 Instruments de mesure métriques (par ex. micromètre, pied à coulisse, etc.) Installation d'anodisation (procédé GS, éventuellement oxydation dure) avec 2.3 prétraitements (électrolyte de dégraissage, de décapage, de brillantage, de matage, bains de teinture, post-traitement, répondant aux normes en vigueur (sécurité, évacuation d'air, etc.) (une installation manuelle est 2.4 Installation galvanique pour le prétraitement, le dépôt électrolytique et chimique de métaux (revêtements divers), le post-traitement conforme aux réglementations en vigueur (sécurité, évacuation de l'air, etc.) (une installation manuelle est un avantage). 2.5 Installation de zingage à chaud (électrolyte de dégraissage, de décapage et de flux, bain de zingage, centrifugeuse/paniers de zinc) 2.6 Dispositif de traitement mécanique (p. ex. polissage, meulage, sablage, grenaillage, trowalisation...) 2.7 Dépôt de produits chimiques 3. Exigences en matière d'outils 3.1 Outils de base pour l'anodisation Outils pour la maintenance/entretien de l'infrastructure 3 2 Outils de base pour la galvanisation Outils pour la maintenance/entretien de l'infrastructure Outils de base pour le zingage à chaud outils Exigences en matière de moyens auxiliaires 4.1 Matériaux de base pour l'anodisation 4.2 Matériaux de base pour la galvanisation 4.3 Matériaux de base pour le zingage à chaud